

监 理 日 志

工程名称 濮阳时代新能源

日期	<u>2019年5月7日</u> 星期 <u>二</u>	气候	<u>晴</u>	气温	<u>15°-24°</u>
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	<u>A区组件安装, 13区平台屋面放线</u> <u>C区安装导轨, A区吊机吊运横梁到屋面</u>				
检查发现的问题	<u>吊机吊运横梁 没做好警示标志</u>				
处理措施、意见、结果	<u>现场已要求整改到位</u>				
协调内容或其他					
记录人	<u>王同启</u>	总监签阅	<u>徐超</u>		

