

监 理 日 志

工程名称:

日期	2014年5月11日 星期六	气候	晴	气温	16°-30°
监理人员动态: 王明志		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工员、工人					
施工机械动态: 吊车一辆					

施工部位 施工进度情况	A区主件安装、B区沿边2。 C区吊车安装、下午四点主件到货一半	
检查发现的问题	现场巡视无破坏现象基本符合要求	
处理措施、意见、结果	要求增加工人赶工期、确保施工质量	
协调内容或其他		
记录人	王明志	总监签阅
		程耀

工程名

日期

监理人

施工方

施工机

施工部位
施工进度情况

检查发现的问题



由 扫描全能王 扫描创建