

监 理 日 志

工程名称: 12. 太阳能发电

日期	2019年5月18日 星期日	气候	晴	气温	15-24
----	----------------	----	---	----	-------

监理人员动态:	王明/3
施工方人员动态:	24/1
施工机械动态:	

材料进场、取样见证、合格情况:

施工部位进度情况: A区组件安装、箱变安装、B区平屋顶光伏板安装、基础、C区组件安装、箱变安装、电

检查发现的问题: 1. 箱变基础开裂, 王洪强、现场接地扁钢、扁钢到货不合格。现已发通知单要求返工, 现场

处理措施、意见、结果: 到场监理王洪强、验收合格后方可下一步施工。

协调内容或其他:

记录人	王明/3	总监签阅	徐海东
-----	------	------	-----