

监 理 日 志

工程名称: 溧阳时代新城3区

日期: 2019年6月12日 星期 三 气候: 12℃ 气温: 20°-24°

材料进场、取样见证、合格情况:

监理人员动态: 王明/3

施工方人员动态: 施工员 1人

施工机械动态:

施工部位进度情况: A区已安装完成; B区条基已浇筑完成; 部分工人安装支架; C区电气工程开始安装。

检查发现的问题: B区条基浇筑完成, 料场、工人切割支架。

处理措施、意见、结果:

协调内容或其他:

记录人: 王明/3 总监签阅: 徐光生

监 理 日 志

工程名称: 海阳时代新能源二井

日期	2019年6月13日星期四	气候	中	气温	18-27°
监理人员动态: 孙国江 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位进度情况	雨天停工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	孙国江	总监签阅	徐光军		

