

监 理 日 志

工程名称:

工程名称:			
日期	2024年5月10日	星期	一
气候		晴	气温 15~26℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态:			
施工机械动态:			
施工部位及进度	1. 组件、槽架安装。 2. 逆变器组件、槽架逆变器安装。		
检查发现的问题	现场巡视: 有部分区域没在巡检。 施工现场垃圾较多。已要求一下班后及时清理。		
处理措施、意见、结果			
协调内容或其他			
记录人	王明	总监签阅	徐永



由 扫描全能王 扫描创建