

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年06月10日 星期一	气候	晴	气温	7-17℃
监理人员动态: 3人 施工方人员动态: 7人 施工机械动态: 装载机1台。			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工部位及进度情况	① AB道路放线施工; ② A道路清表施工;				
检查发现的问题	1. 厂区内无限速牌; 2. 厂区入口处无道路指示标牌, 入场指示牌。				
处理措施、意见、结果	1. 要求厂区内道路旁需树立限速标牌; 2. 要求厂区入口处建立厂区道路指示牌;				
协调内容或其他	①. 确认现场新增道路; ②. 召开监理例会。				
记录人	靳瑞卿		总监签阅	刘士发	