

监 理 日 志

工程名称: 华能共组5万千瓦风电项目

日期	2019年07月15日 星期一	气候	阴转多云	气温	10-20℃
监理单位动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	5人				
施工机械动态:	无				
施工部位 进度情况	①道路围栏安装施工,				
检查发现的问题	①现场巡视检查发现清表道路个别部位因下雨冲刷比较严重.				
处理措施、意见、结果	①要求对冲刷部位进行回填并夯实.				
协调内容或其他	①现场巡视检查;				
记录人	郭希卿		总监签阅	刘士发	