

监 理 日 志

工程名称:

日期	2019年07月28日 星期日	气候	阴转阵雨	气温	10-21℃
监理人员动态: 5人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 4+6人					
施工机械动态: 装载机、挖机各1台					
施工部位 进度情况	① 升压站放线、清表施工; ② 综合楼基坑开挖施工;				
检查发现的 问题	① 综合楼 ① 升压站设计标高低于站区外圈标高;				
处理措施、 意见、结果	① 报请业主与设计院进行沟通。				
协调内容或 其他	① 现场巡视检查; ② 编制机械进出场台账, 资料检查问题整改回复单				
记录人	郭希卿		总监签阅	刘士发	