

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目.

日期	2019年08月06日 星期二	气候	晴	气温	8-24℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 5人					
施工机械动态: 装载机、自卸车各一辆.					
施工部位、进度情况	① 风电场区道路铺设施工;				
检查发现的问题	① 现场配电箱不符合设计要求, 未做接地.				
处理措施、意见、结果	① 现场要求拆除已安装配电箱, 现场已拆除.				
协调内容或其他	① 现场巡视检查; ② 主持召开监理例会;				
记录人	李瑞卿		总监签阅	刘坡	