

监 理 日 志

工程名称: 华能共青河平西电站项目

日期	2019年08月07日 星期三	气候	阴转中雨	气温	11-24℃
监理人员动态:	6人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	铲车一台, 运土车一台, 吊车一台				
施工部位及进度情况	① 钢筋设备吊装就位 ② 综合接基础垫层拆模 ③ 进场原有水泥道路路基土方回填				
检查发现的问题	① 现场发电机电线未穿管、埋地敷设				
处理措施、意见、结果	① 现场要求发电机、配电箱等电线必须穿管、埋地敷设				
协调内容或其他	① 现场巡视检查 ② 不发监理例会会议纪要给业主、施工单位				
记录人	刘晨曦	总监签阅	刘士发		