

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第2页 共 页

2019年 09月 09日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：云	气温：最高 14℃ 最低 8℃
工作内容、遇到问题及其处理 今日施工内容： ① 1#风机基础浇筑；电气预埋钢筋绑扎 ② 2#风机锚栓安装完成 施工人数及机械：施工人数6人；25T吊车两台 监理巡查：现场发现问题：① 风机基础加工区域未完全文明施工未整改完善；② 钢筋堆放区域未覆盖；③ 现场发电机未设置防雨罩 处理措施：现场要求施工单位尽快整改，进场钢筋尽快覆盖，下方垫枕木；尽快完成发电机防雨罩工作 监理工作内容：2#风机锚栓安装验收 主持召开监理例会 参加九月质量月启动仪式		
记录人	刘晨瑞	总监签阅
		刘士发