

# 监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 29 页 共 页

2019年10月16日 星期三	天气：白天：多云 夜间：多云	气温：最高 13 ℃ 最低 -4 ℃
--------------------	-------------------	-----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

- ①升压站指探基础垫层浇筑，消防水池钢筋绑扎及支模
- ②SVG 支模
- ③12#风机电基础浇筑完成，13#风机电基础钢筋绑扎完成，1#风机电基础钢筋绑扎
- ④1#、2#机架基础模板拆除，1#、19#、20#机架基础钢筋绑扎完成；导电线路铁塔紧线塔基，风机电吊装电控柜转动装置

施工人员及机械：施工员 100 人，砼车 2 台，泵车 1 台，洒水车 1 辆，砼搅拌车 2 辆，商混车 3 辆，电箱 1 台

监理工作内容：①现场检查质量，检查进场设备

- ②对升压站指探基础垫层浇筑进行检查，对 SVG 支模现场进行巡查，对消防水池钢筋绑扎及支模进行巡视，均未发现任何质量问题
- ③验收 12#风机电基础钢筋、模板符合设计要求，同意下道工序施工
- ④验收 13#风机电基础钢筋绑扎符合设计要求，同意下道工序施工
- ⑤检查 1#、2#机架基础外双尺寸满足设计要求

记录人	刘彦鸿	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----