

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 11 页 共 页

2019年11月17日 星期:日	天气: 白天:晴 夜间:阴	气温: 最高 5 ℃ 最低 -12 ℃
---------------------	------------------	------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

- ①升压站室内室外装修，室外电缆沟基础支模，航模门框支模，设备基础回填
- ②升压站综合楼安装蹲便器，消防管道及给排水管
- ③升风机基础土方回填；集电线路因风大无法施工，处于停工状态

施工人员及机械：施工人员 3 人，吊车一台，铲车一台，挖机一台

监理工作内容：①检查综合楼、航模室内外装修、室外电缆沟基础支模、航模门框支模

②检查设备基础回填

③巡视升压站施工现场，因大风室外施工暂停，要求各施工人员按照规范要求施工，室外消防管道安装完成后要做水压试验并报审，申请第二笔监理费。

16.3 万元

记录人	刘辰瑞	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----