

监 理 日 志

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

第11页 共 页

2019年12月27日
星期：五

天气：白天：晴
夜间：晴

气温：最高 -2℃
最低 -18℃

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

① 水塔设备安装

② HGTS设备安装

③ 二次侧接线

④ 一次侧电缆头制作

施工人员及机械：施工队20人，吊车1台，铲车1台

监理工作内容：巡视变电站施工质量

现场检查发现变电站施工有9人未佩戴安全帽，发现明火现象，采取取暖保温措施，未配置消防器材，存在严重的火灾隐患，根据以上问题下发监理通知单045、046及整改单026，要求施工单位按照要求整改回复

记录人

刘晨瑞

总监签阅

刘士发