

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第9页 共 页

2019年09月16日 星期：	天气：白天：小雨 夜间：晴	气温：最高 14 ℃ 最低 6 ℃
--------------------	------------------	----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

今日工作内容：

1. 综合楼二层钢筋绑扎完成，一层垫层浇筑完成，消防水池挖槽。
2. 18号风机箱板安装，19号风机钢筋绑扎。
3. 基变基础砼垫层浇筑。
4. 集电线路BN22基础砼浇筑。
5. AN9铁塔组立

施工人员及机械：

施工人员及机械：混凝土泵车两台，挖掘机一台

监理工作内容：

1. 对综合楼二层钢筋绑扎进行旁站、验收，检查一层浇筑砼垫层符合要求。
2. 参加旁站，组织召开监理例会、风机基础分项会议。

记录人	房立华	总监签阅	刘士发
-----	-----	------	-----



扫描全能王 创建