

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020年 4月 29日 星期：三	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 17℃ 最低 1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施2内容： 1. 综合楼屋面蓄水实验，蓄水池内墙抹灰砂浆。 2. 水泵房消防管道支架焊接 3. 综合楼卫生间漏水处维修。 4. 16#机位塔筒吊装。 5. 17#机位塔筒吊装。 监理工作内容： 1. 检查综合楼屋面蓄水实验，蓄水池内墙抹灰砂浆、水泵房消防管道支架焊接、综合楼卫生间漏水处维修。 2. 旁站 16#机位风机塔筒吊装发现风机预埋铁与配电箱支架不符合。 3. 17#机位与丁梁一起验收 验收 17#机位塔筒吊装。			
记录人	韩建强	总监签阅	任永良