

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020年5月11日 星期：一	气候：白天：晴 夜间：	气温：最高 18℃ 最低 1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 施工队4人。 1. 综合楼室内墙体装饰消缺。 2. 消防水池试验，围墙砌筑。 3. SVG及支架区域围栏基础人工开挖、人工清理、模板安装。 - 风机至箱变电缆沟开挖，集电线路BN21-BN22、BN17-BN19架线。 - 风机至箱变电缆沟硬化护土等。 4. 吊装13#风机3、4、5段塔筒、主机。 5. 12#风机叶片卸车一套。 监理工作内容： 1. 检查综合楼室内墙体装饰消缺、围墙砌筑、SVG及支架区域围栏基础开挖、人工清理、模板安装、风机至箱变电缆沟开挖、风机至箱变电缆沟硬化护土等。 2. 旁站集电线路BN21-BN22、BN17-BN19架线。 - 吊装13#风机3、4、5段塔筒、主机。 3. 巡查12#风机叶片卸车一套。			
记录人	韩建洪	总监签阅	