

监理日志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 5 月 22 日
星期五

气候：白天：阴
夜间：

气温：最高 12 ℃
最低 0 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工内容：①消防水池分层充氮气。②消防水泵房墙裙装饰。③综合楼给排水管道，绿化污水处理阀门井砌筑，生活区伸缩门门洞砌筑。④生活区围栏基础模板加固。⑤风机至箱变电缆，风机侧接线完成 2 号，累计完成 2 号，箱变侧接线完成 1 号，累计完成 2 号。⑥升压站电气试验完成 5%。⑦ 1 号机合主机，叶轮吊装就位。⑧主油润滑油车转移至 9#机房。

施工人员 60 人，650 吨吊车 1 台，80 吨吊车 2 台，半挂车辆。

监理现场检查发现问题：风井机位附近施工作业时未戴安全带，旁边也未看到管理人员。

处理措施：下发工程处罚单，编号为：H6H01-GCFD-036。

监理工作内容：①完成 1 号机合主机，叶轮吊装，主油润滑油车转移至 9#机房。
②完成升压站电气试验，风机至箱变电缆，风机侧接线箱变侧接线。
③巡视消防水池分层充氮气，消防水泵房墙裙装饰，综合楼给排水管道，绿化污水处理阀门井砌筑，生活区伸缩门门洞砌筑，生活区围栏基础模板加固。
④召开监理例会。

记录人

郭建波

总监签阅

庄永坚