

监 理 日 志

第 30 页 共 30 页

2019 年 11 月 30 日

星期：四

天气：白天：阴转小雨
夜间：

气温：最高 4℃
最低 12℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

水泥基累计完成 6290 个，钢筋笼焊接累计完成 66% 组件穿线，累计完成 11 架，逆变器、汇流箱累计完成 150 个，钢架累计安装完成 39 组，檩条安装累计完成 35 组。基础浇筑完成 100%，砌管完成 100%。

2. 承包商动态：

运鼎 11 人，中易 67 人，失能 6 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡查施工现场人员佩戴安全防护措施情况良好，巡查组件安装人员檩条安装人员情况良好。

2. 质量监理情况：

巡查组件安装情况良好，巡查檩条安装情况发现个别螺栓未紧固，立即要求施工人员进行整改，已整改完成。

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：卫文炳



扫描全能王 创建