

监 理 日 志

第 30 页 共 31 页

2019 年 12 月 30 日

星期：—

天气：白天：

夜间：

晴

气温：最高 — °C

最低 4 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

成品车相逆变器接线施工，焊装车间挡风板施工。
总装车间挡风板安装组件安装及串线施工。

2. 承包商动态：

约 75 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

检查现场施工人员安全防护用具施工情况。

2. 质量监理情况：

检查现场组件挡风板安装情况，检查组件
安装施工情况。

3. 存在问题及处理情况：

检查现场施工区域情况，发现总装车间屋面垃圾
未清理干净，现场立即要求清理垃圾。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

卫文炳

审核人：

徐耀全

