

2020 年 04 月 13 日

星期： -

天气： 白天：

夜间：

晴

气温： 最高 23℃

最低 6℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

总变电站屋顶中间固定角钢安装。
变电站屋顶挡风板安装。

2. 承包商动态：

20人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡查，检查施工人员作业用电线路接地情况，临时用电柜布置情况，均满足临时用电规范要求。

2. 质量监理情况：

巡查检查，变电站屋顶挡风板安装，固定螺栓安装牢固，挡风板大小适中符合设计要求。

3. 存在问题及处理情况：

、
、

三、上级指示执行情况：

、

四、工程协调情况：

、

五、其他

、

填写人：

郭子红

审核人：

徐增生

