

2020 年 04 月 21 日
星期：二

天气：白天：多云
夜间：多云

气温：最高 17℃
最低 11℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

预制构件系基制作。
总装屋梁角铁钻孔。

2. 承包商动态：

23人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡查，检查施工员是否，电钻操作人员保护
情况，均满足规范要求。

2. 质量监理情况：

巡查检查，预制构件浇筑情况，并及时对质量员进行

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

孙红

审核人：

孙红

