

监 理 日 志

第 页 共 31 页

2020 年 7 月 10 日

星期： 五 .

天气： 白天：

夜间：

阴

气温： 最高 31 °C

最低 25 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

九号板屋面封接条盖板。

总板屋面接条接地线连接。

2. 承包商动态：

16人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

现场巡视，发现九号板屋面入电气间内下部结构

2. 质量监理情况：

封板条与龙骨连接处电线，打燕尾钉时，应查看板条内电线是否受损。

3. 存在问题及处理情况：

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

孙少强

审核人：

孙少强

