

2019年06月17日
星期：一

天气：白天：多云
夜间：雨

气温：最高 30℃
最低 21℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西区车棚基础定位放线

2. 承包商动态：管理人员1人，施工人员4人，无施工设备投入

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。施工器具未进场不涉及安全问题

2. 质量监理情况：

巡视检查车棚基础定位放线情况，实测放线精度符合图纸及规范要求

3. 存在问题及处理情况：

作业简单，没有出现质量问题

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员基本满足施工进度计划要求

五、其他

- 1) 参加业主方组织的进场安全培训
- 2) 填写监理云项目基本信息

填写人：韩文庆

审核人：徐永生

