

2019 年 06 月 18 日

星期：二

天气：白天：小雨

夜间：小雨

气温：最高 26 °C

最低 21 °C

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

上午因雨暂未施工

下午全站仪复测西区车棚基础线

2. 承包商动态：管理人员 1 人，施工人员 3 人，无施工设备投入

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视检查施工人员安全防护穿戴情况，安全帽、劳保鞋、反光马甲佩戴齐全。无裸露裤腿、手臂现象。施工工器具暂未进场不涉及安全问题

2. 质量监理情况：

现场巡视检查、全站仪复测精度符合图纸要求

3. 存在问题及处理情况：

现场巡视检查，没有出现质量及安全问题

三、上级指示执行情况：

没有接到上级指示

四、工程协调情况：

施工人员基本满足施工进度计划要求

五、其他

整理监理资料，上传监理云

填写人：韩文庆

审核人：徐耀生



相关照片

西区车棚定位放线全站仪复测

