

2019年7月18日

星期：四

天气：白天：

夜间：晴。

气温：最高 31℃

最低 26℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

1. 西反车棚基础钢筋网片铺设、预埋件固定。
2. 员虹、东棚、地基础开挖、切割。

2. 承包商动态：

12人、1挖机、1切割机、两名焊机。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场检查作业人员佩戴安全带情况、检查施工机械月检安全情况、均符合设计及规范要求。

2. 质量监理情况：

巡视现场检查钢筋网片铺设质量、检查预埋件固定尺寸、均符合设计图纸要求、预埋件外露尺寸、100mm符合规范要求。

3. 存在问题及处理情况：

现场预埋件焊接加工区域施工垃圾未及时清理、模板切割机旁存在私拉乱接情况、现场安全管理人员组织

三、上级指示执行情况：

下班前清理干净、私拉乱接安全隐患立即清理。

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

郭志宏

审核人：

徐增胜

