

2019 年 8 月 4 日 星期：日	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 38℃ 最低 28℃
------------------------	-----------------	---------------------

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工对地面进行切割，基础坑土基础钢的绑扎，主楼地脚螺栓焊接安装

2. 承包商动态：切割机、切割机、电焊机、电锯、2人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况： 员共计 15 人。

1. 安全监理情况：

巡查现场，检查现场施工用电是否规范，运转安全情况，检查基坑的围护情况。

2. 质量监理情况：

巡查现场，检查钢筋绑扎的规格、型号、数量、间距，检查基坑支护情况，检查模板、地脚螺栓安装

3. 存在问题及处理情况： 的轴线、标高。

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

韩文庆

审核人：

徐耀东

