

2019年8月30日
星期：五

天气：白天：
夜间：

气温：最高 ℃
最低 ℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

西及东胡同切割、破碎砼地面、钢筋绑扎、地脚螺栓焊接。

2. 承包商动态：控制台、切割平台、电焊平台、证人员4人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查证人员安全运转情况，检查安全用品佩戴情况，检查安全警示标识。

2. 质量监理情况：

巡视现场，检查砼地面切割、破碎的轴线位置，检查预埋件焊接的焊缝长度、高度，检查钢筋绑扎。

3. 存在问题及处理情况：

钢筋的规格型号、数量不足，问题已开。

、上级指示执行情况：

工程协调情况：

其他

材料进一车有φ50镀锌管、钢筋。

填写人：韩文庆

审核人：徐耀全



