

2019 年 9 月 19 日

星期: 四

天气: 白天: 晴
夜间: 晴

气温: 最高 27℃
最低 20℃

一、工程施工情况:

1. 工程进度情况:

西区东棚电缆沟土方开挖, 基础面砼浇筑。

员工东棚地面清理

2. 承包商动态: 挖机 1 台, 砼泵机 1 套, 施工人数 16 人

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况:

1. 安全监理情况:

巡视现场, 检查挖机 2 机具运转安全情况。

检查现场警示标志。

2. 质量监理情况:

巡视现场, 检查电缆沟土方开挖轴线、标高。

检查员工东棚清理情况, 西区东棚基础面砼浇筑。

3. 存在问题及处理情况:

六、上级指示执行情况:

工程协调情况:

其他

制作试块 1 组

填写人:

邵俊

审核人:

徐光碧





