

2019 年 10 月 21 日

星期：一

天气：白天：

夜间：

气温：最高 27℃

最低 14℃

一、工程施工情况：

1. 工程进度情况：

员工东棚钢结构吊装、钢梁、拉杆安装、组件安装
西工东棚电缆沟粉刷。

2. 承包商动态：吊车 1 辆、斜车 2 辆、施工人员 34 人。

二、工程安全质量监理及存在问题、处理情况：

1. 安全监理情况：

巡视现场，检查施工机具安全运转情况，检查安全
警示设置标识，安全用品穿戴符合现场要求。

2. 质量监理情况：

检查钢结构吊装的轴线标高及垂直度，检查连接件
安装螺栓紧固情况，检查抹灰的平整度，安全旁站。

3. 存在问题及处理情况：

暂无

三、上级指示执行情况：

四、工程协调情况：

五、其他

填写人：

马明

审核人：

张军全



