

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 07 月 04 日

星期: 四

天气: 多云转小雨

温度: 21℃-26℃

工程名称: 杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 电气工程

|                            |                                                 |                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 彩钢瓦屋面巡查, 检查夹具和檩条安装质量;<br>2. 编写监理日志, 上传监理云资料。 |                                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                            |
|                            | 江苏中天科技工程有限公司                                    | 彩钢瓦屋面安装铝合金檩条 (2人)<br>彩钢瓦屋面安装夹具 (2人)<br>彩钢瓦屋面倒运材料 (2人)<br>现场负责人1名<br>货车1辆 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                               |                                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                 | 贾振军                                                                      |
| 记录人: 贾振军                   |                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 何宇明                                                |



扫描全能王 创建