

监 理 日 志

日期：2019年08月12日

天气：多云

星期：二

温度：24℃-34℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监理工作情况	1. 试验中心3楼水泥屋面检查接地扁钢焊接质量，焊缝长度符合设计要求，焊口外观符合规范要求； 2. 编写监理检查记录表1份、平行检查记录表1份、监理日志，上传到监理云。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	江苏中天科技工程有限公司	1、试验中心3楼水泥屋面焊接防雷接地扁钢； 2、电缆桥架支架刷防锈漆、银浆漆 3、施工人员3名。
其它事项	无	
本日现场监理人员	贲振军	
记录人：贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明	