

监 理 日 志

日期：2019 年 08 月 13 日

星期：二

天气：晴

温度：26℃-35℃

工程名称：杭州湾吉利研究院光伏发电项目 1463kW 屋面电气工程

监 理 工 作 情 况	1. 试验中心 3 楼水泥屋面检查接地扁钢焊接质量，焊缝长度符合设计要求，焊口外观符合规范要求； 2. 编写监理监理日志，上传到监理云。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏中天科技工程有限公司	1、试验中心3楼水泥屋面焊接防雷接地扁钢； 2、电缆桥架支架刷防锈漆、银浆漆 3、施工人员4名。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：苗守明