

监 理 日 志

日期: 2019 年 06 月 21 日

星期: 五

工程名称: 35kV 变电站工程

天气: 多云
气温: 20-28°

监
理
工
作
情
况

1. 今日监理现场巡查, B区配电室内回填土拉设未清理。
已立即要求B区管理人员处理。
2. 上午10点开会, 下午业主单位、设计单位、总包单位现场
图纸交底
3. 下班组劳保鞋及床上用品已买到站, 已放入宿舍内。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

新
和
建
设
公
司

1. 今日北国居配项目A区配电室内设备基础制模
施工。
2. 北国居配项目B区1号配电室内回土, 拉设未清理
3. 下午业主单位及设计单位到现场图纸技术交底。
4. 现场值班人员8人。小挖机一台、管理人员2人。

其
它
事
项

本日监理现场人员

2人

记录人:

王强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐增生