

监 理 日 志

日期 2019 年 11 月 28 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 3-10°

工程名称: 北国20150加经新应用所变配电工程。

监 理 工 作 情 况	今日监理人员巡查北国AB配电现场,及与业主沟通时,发现配电箱内走线混乱,工作。 江苏电力公司配电所配套设施进场,及T字设备检查线路等前期工作。华世公司新到各款配电箱封堵整改工作检查。AB配电用户变进线电缆未封堵漏水到电缆沟向业主项目部汇报,要求尽快处理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 江苏华世(北国)AB新到各款配电箱封堵整改工作。 江苏电力公司配套设施进场及,设备贴标识,开始施工。 设备T字设备的配电箱检修二次接线施工。 今日施工人员15人,电工2名,普工13名。
其 它 事 项	旁站人员3人,安全文明施工良好。	
本日监理现场人员		2人
记录人: 王雪峰		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐耀生



扫描全能王 创建