

监 理 日 志

2019年10月11日 星期:五	天气:晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 3人 机械挖土机1台 面粉公司光伏设备间二次基础因车位置变更重新开挖 检查要求挖机下挖40公分时,人工清理出电缆及排水管 消防管再用机械开挖要避让电缆及有管处		