

监 理 日 志

2019年10月16日
星期三

天气: 晴

气温: 最高 °C
最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 5人

面粉公司五号楼光伏设备间墙体(地梁下侧)砌筑

检查到场交流电缆外观, 规格, 审查检测报告, 厂家资质
检查光伏设备间墙体砌筑, 发现砌筑时, 砖墙未缝丰
错开受力抹泥砖, 已要求整改