

监 理 日 志

2019年10月26日
星期：六

天气：晴

气温：最高 23℃
最低 19℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员：12人

通粉河低压柜、变压器、高压柜基础浇筑完成

检查基础梁钢筋绑扎尺寸，旁站基础浇筑。早9:00-午15:30

发现三号楼电缆沟回填，发现绿化带内回填过高，混凝土垃圾回填，已要求清理。