

监 理 日 志

2019年 10 月 30 日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 23℃ 最低 17℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 从 通粉公司光伏设备间室内电缆沟砌筑完成 西侧电缆入口地梁浇筑完成 检查电缆沟情况, 要求室内电缆沟深度及高度应 满足室内基础深度 其高度应满足其标高地坪 要求施工方尽快回填, 完成设备基础内角钢槽钢预埋		