

监 理 日 志

2019年10月8日 星期：二	天气：晴	气温：最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员：3人 整改光伏设备间破坏的排水管、整理下方的控制电缆 巡视现场光伏阵列实际装机容量是否符合设计要求 提出现场组件拆箱后垃圾废品要及时清理		