

监 理 日 志

2019年 11 月 10日 星期: 五	天气: 晴	气温: 最高 20 °C 最低 11 °C
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 0人 停工待料 巡视光伏区, 检查质量通病防治情况, 要求施工方 在此期间完成消缺工作, 尽快对屋顶防水进行施工 审批施工资料		