

监 理 日 志

2019年11月12日 星期二	天气: 晴	气温: 最高 °C 最低 °C
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员: 13人 施工机械: 叉车两辆		
施工内容, 因城投场地原因业主要求将城投堆放20箱组件运往面粉仓库(3号1层) 将室外大隆拆运支架运回仓库整理拆卸		
检查清点3号楼内组件, 其中, 大隆东面并共1782 面投项目共2068块, 瓦隆项目共500余件		