

监 理 日 志

2019年 11 月 14 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 最高 °C

最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 2人

整理大隆机器拆运的热镀锌扁钢
将多余的部分切除拉直归入仓库

审批报审施工资料, 取回第三方钢筋送检报告
送检结果均为合格