

监 理 日 志

2019年10月17日 星期:日	天气:晴	气温: 最高 24℃ 最低 20℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员:2人 更换面粉公司损坏的光伏组件,对甲供设备卸车存放 检查甲供设备,外观完好,数量正确 全站巡视光伏区有无损坏组件,留下标记,要求施工方更换		