

监 理 日 志

2019年11月22日

星期: 五

天气: 多云

气温: 最高 24℃

最低 15℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 30人

面粉公司三号楼一层西南仓库瓦隆项目电缆支架材料
整理、清点, 进行质量价值估算, 业主单位见证此
部分材料进行公开拍卖处理

要求施工方整理归类, 登记详细数量, 妥善保管