

监 理 日 志

2019年 11月 6日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 面粉施工人员: 1人 叉车辆 大隆施工 人员: 2人 叉车辆 施工内容: 面粉公司设备间地面抹面消缺, 保养养护 大隆机器 同意 组件拆运, 共50箱, 今日共运 36箱 至面粉厂3号楼1层仓库 检查组件外观及数量是否和原先一致, 检查扎带 是否固定, 要求组件卸货与原来捆扎一起堆放。		