

监 理 日 志

2019年12月15日
星期: 四

天气: 晴

气温: 最高 °C
最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数: 6人

施工内容: 光伏设备间墙体抹灰完成70% 3人

百叶窗、门框、窗框安装完成

检查: 门窗框安装, 要求打胶时压过打胶固定, 密封胶收尾
墙体抹灰时注意搅拌配比, 并注意养护