

监 理 日 志

2019年12月16日
星期：一

天气：晴

气温：最高 23℃
最低 10℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人数：3人 施工管理：3人

面粉公司光伏设备间卫生清理。

设备间墙体抹灰完成。

检查设计院面粉竣工图，检查光伏设备间墙体抹灰情况
门窗框内墙体抹灰收尾，要求施工方抓紧进度，完成设备间外电竖井
砌筑，二号楼变电所电井砌筑。