

监 理 日 志

2019年12月18日 星期: <u>三</u>	天气: <u>阴</u>	气温: 最高 <u>16</u> °C 最低 <u>13</u> °C
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员: 2人 施工管理: 2人 面粉公司光伏设备间卫生整理, 现场施工垃圾清理, 对室内电缆沟盖板刷防锈漆. 检查设备间卫生清理, 盖板刷漆工作, 要求刷漆均匀晾干后再行铺设, 勿将油漆随意滴落, 完成后统一排放至面粉竣工图, 完善资料		