

监 理 日 志

2019年7月27日 星期:六	天气:晴	气温:最高 33 °C 最低 26 °C
--------------------	------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员:6人

机械:无

面粉厂4号楼支架支墩定位放线

城投公司沥青车间支墩放线定位

我方监理对城投沥青车间设计修改后的图纸与现场^接对接